



Release Note

版本号：2.12.0

适用型号：A320/A320i/A308

日期：2026.6.10



目录

目录.....	2
1 修改历史.....	3
2 Release 版本 2.12.0.74x.....	4
2.1 功能添加.....	4
2.2 bug 修复.....	4
1 Release 版本 2.12.0.58x.....	5
1.1 bug 修复.....	5
2 Release 版本 2.12.0.50x.....	6
2.1 功能添加.....	6
2.2 功能改进.....	6
2.3 bug 修复.....	6
3 Release 版本 2.12.0.44x.....	7
3.1 bug 修复.....	7
4 Release 版本 2.12.0.....	8
4.1 功能添加.....	8
4.2 bug 修复.....	8

1 修改历史

序号	版本	发布时间
1	2.12.0	2025.9.30
2	2.12.0.44x	2025.10.31
3	2.12.0.50x	2026.1.6
4	2.12.0.58x	2026.2.25
5	2.12.0.74x	2026.6.10

2 Release 版本 2.12.0.74x

型号	软件版本号	备注
A320	2.12.0.741	
A320i	2.12.0.742	
A308	2.12.0.740	

2.1 功能添加

1. 支持通过 FCMS 远程配置设备
2. 支持通过 FCMS 进行诊断获取设备信息

2.2 bug 修复

1. 修复通话过程中手动抓取的图片被裁剪、显示不完整的问题。
2. 修复通话页面开门按钮名称显示不全的问题。
3. 修复通过 Fanvil Link APP 接听呼叫后，仍持续响铃的问题。
4. 修复设备 IP 地址变更后，管理机上的号码未同步更新的问题。
5. 修复特定场景下进入网络设置页面时应用闪退或停止运行的问题。

1 Release 版本 2.12.0.58x

型号	软件版本号	备注
A320	2.12.0.589	
A320i	2.12.0.590	
A308	2.12.0.588	

1.1 bug 修复

1. 修复从 FCMS 获取的联系人、门禁列表等数据显示不完整的问题

2 Release 版本 2.12.0.50x

型号	软件版本号	备注
A320	2.12.0.507	
A320i	2.12.0.509	
A308	2.12.0.506	

2.1 功能添加

1. 支持通过 FCMS 修改门禁设备的开门密码，并同步更新至室内机，进一步提升系统安全性
2. 新增通话转移功能
3. 支持自定义配置通话界面的开门按钮
4. 支持自定义配置监控界面的开门及呼叫按钮

2.2 功能改进

1. 扩展监控访问数量上限至 52 路

2.3 bug 修复

1. 修复通过系统设置将时区设为 UTC-3 后未生效的问题
2. 修复拨号规则中号码包含字母时无法正常呼出的问题

3 Release 版本 2.12.0.44x

型号	软件版本号	备注
A320	2.12.0.447	
A320i	2.12.0.446	
A308	2.12.0.448	

3.1 bug 修复

1. 修复设备呼叫时无回铃音的问题

4 Release 版本 2.12.0

型号	软件版本号	备注
A320	2.12.0.426	
A320i	2.12.0.425	
A308	2.12.0.431	

4.1 功能添加

1. 支持通过拨号盘输入房间号呼叫到室内机和 APP。

4.2 bug 修复

1. 修复在 FCMS 下设备通话时出现的声音卡顿、音质不佳的问题。
2. 修复监控页面切换不流畅的问题。