



## Release Note

版本号：2.12.0

适用型号：A320/A320i/A308

日期：2026.1.6



## 目录

---

目录.....	2
<b>1 修改历史.....</b>	<b>3</b>
<b>2 Release 版本 2.12.0.50x.....</b>	<b>4</b>
2.1 功能添加.....	4
2.2 功能改进.....	4
2.3 bug 修复.....	4
<b>3 Release 版本 2.12.0.44x.....</b>	<b>5</b>
3.1 bug 修复.....	5
<b>4 Release 版本 2.12.0.....</b>	<b>6</b>
4.1 功能添加.....	6
4.2 bug 修复.....	6

## 1 修改历史

---

序号	版本	发布时间
1	2.12.0	2025.9.30
2	2.12.0.44x	2025.10.31
3	2.12.0.50x	2026.1.6

## 2 Release 版本 2.12.0.50x

---

型号	软件版本号	备注
A320	2.12.0.507	
A320i	2.12.0.509	
A308	2.12.0.506	

### 2.1 功能添加

1. 支持通过 FCMS 修改门禁设备的开门密码，并同步更新至室内机，进一步提升系统安全性
2. 新增通话转移功能
3. 支持自定义配置通话界面的开门按钮
4. 支持自定义配置监控界面的开门及呼叫按钮

### 2.2 功能改进

1. 扩展监控访问数量上限至 52 路

### 2.3 bug 修复

1. 修复通过系统设置将时区设为 UTC-3 后未生效的问题
2. 修复拨号规则中号码包含字母时无法正常呼出的问题

### 3 Release 版本 2.12.0.44x

---

型号	软件版本号	备注
A320	2.12.0.447	
A320i	2.12.0.446	
A308	2.12.0.448	

#### 3.1 bug 修复

1. 修复设备呼叫时无回铃音的问题

## 4 Release 版本 2.12.0

---

型号	软件版本号	备注
A320	2.12.0.426	
A320i	2.12.0.425	
A308	2.12.0.431	

### 4.1 功能添加

1. 支持通过拨号盘输入房间号呼叫到室内机和 APP。

### 4.2 bug 修复

1. 修复在 FCMS 下设备通话时出现的声音卡顿、音质不佳的问题。
2. 修复监控页面切换不流畅的问题。