



## Release Note

版本号：2.12.0

适用型号：i55A/i57A/i505/i505W/i507W

日期：2026.2.25



## 目录

---

目录.....	2
<b>1 修改历史.....</b>	<b>3</b>
<b>2 Release 版本 2.12.0.....</b>	<b>4</b>
2.1 bug 修复.....	4
<b>3 Release 版本 2.12.0.....</b>	<b>5</b>
3.1 功能添加.....	5
3.2 功能改进.....	5
3.3 bug 修复.....	5
<b>4 Release 版本 2.12.0.....</b>	<b>6</b>
4.1 功能添加.....	6
4.2 功能改进.....	6
<b>5 Release 版本 2.12.0.....</b>	<b>7</b>
5.1 功能添加.....	7
5.2 功能改进.....	7
5.3 bug 修复.....	7

## 1 修改历史

---

序号	版本	发布时间
1	2.12.0	2025.5.6
2	2.12.0	2025.7.9
3	2.12.0	2026.1.6
4	2.12.0	2026.2.25

## 2 Release 版本 2.12.0

---

型号	软件版本号	备注
i55A	2.12.0.592	
i57A	2.12.0.591	
i505	2.12.0.595	
i505W	2.12.0.594	
i507W	2.12.0.593	

### 2.1 bug 修复

1. 修复从 FCMS 获取的联系人、门禁列表等数据显示不完整的问题

## 3 Release 版本 2.12.0

---

型号	软件版本号	备注
i55A	2.12.0.511	
i57A	2.12.0.510	
i505	2.12.0.514	
i505W	2.12.0.513	
i507W	2.12.0.512	

### 3.1 功能添加

1. 支持通过 FCMS 修改门禁设备的开门密码，并同步更新至室内机，进一步提升系统安全性
2. 支持自定义配置通话界面的开门按钮
3. 支持自定义配置监控界面的开门及呼叫按钮
4. 支持自定义屏保，并提供屏保图片轮播功能

### 3.2 功能改进

1. 扩展监控访问数量上限至 52 路
2. 改进系统支持将第三方 APP 设置为默认桌面，并支持开机自启动

### 3.3 bug 修复

1. 修复通过系统设置将时区设为 UTC-3 后未生效的问题
2. 修复拨号规则中号码包含字母时无法正常呼出的问题
3. 修复在关闭防区后设置安防模式，报警输入被触发仍会报警的问题

## 4 Release 版本 2.12.0

---

型号	软件版本号	备注
i55A	2.12.0.291	
i57A	2.12.0.288	
i505	2.12.0.293	
i505W	2.12.0.285	
i507W	2.12.0.283	
A320i	2.12.0.282	

### 4.1 功能添加

1. 支持自动发现功能，自动发现局域网的门禁设备，自动配置
2. 支持通过 A320i 管理机查看报警信息
3. 支持通过 A320i 管理机发送物业通知消息

### 4.2 功能改进

1. 支持通过 Fanvil Link 手机 APP 设置安防模式

## 5 Release 版本 2.12.0

---

型号	软件版本号	备注
i55A	2.12.0.183	
i57A	2.12.0.185	
i505	2.12.0.193	
i505W	2.12.0.187	
i507W	2.12.0.179	
A320i	2.12.0.181	

### 5.1 功能添加

1. 兼容 FCMS，可通过 FCMS 进行管理设置，减少用户操作。和 Fanvil Link APP 配合使用，实现远程开门、监控等功能，为用户带来更便捷的使用体验。
2. 支持通过网页升级第三方 APK

### 5.2 功能改进

1. 网页添加监控设置
2. 网页添加开门设置
3. 支持通过网页自定义待机桌面，支持隐藏和显示
4. 添加土耳其语、俄语、韩语
5. 添加默认的安防报警铃声

### 5.3 bug 修复

1. 修复从联系人 IP 呼叫不成功的问题
2. 修复安防报警相关问题
3. 修复待机桌面某些图标过小不易点击的问题

4. 修复通过设备菜单修改来电铃声不生效的问题
5. 修复某些情况下，进入设备菜单时间设置界面时系统崩溃的问题
6. 修复快捷键 URL 设置为开门，图标显示不对应的问题