



## Release Note

版本号: 2.12.24.x

适用型号: X305/H5W/H3W/H2U V2/H1/H4

日期: 2026.4.17

## 目录

---

目录.....	2
1 修改历史.....	3
2 Release 版本 2.12.24.x.....	4
2.1 功能添加.....	4
2.2 功能优化.....	4
2.3 Bug 修复.....	4
2.4 新增功能描述.....	5
3 Release 版本 2.12.20.x.....	6
3.1 功能添加.....	6
3.2 功能优化.....	6
3.3 Bug 修复.....	6
4 Release 版本 2.x.x.x.....	7
4.1 功能添加.....	7
5 Release 版本 2.4.13.x.....	8
5.1 功能优化.....	8
6 Release 版本 2.4.12.5.....	9
6.1 功能添加.....	9
6.2 功能优化.....	9
6.3 Bug 修复.....	9
7 Release 版本 2.4.10.2.....	10
7.1 功能添加.....	10
7.2 功能优化.....	10
7.3 Bug 修复.....	10
8 Release 版本 2.4.5.1.....	11
8.1 功能添加.....	11
8.2 Bug 修复.....	11
8.3 配置参数.....	11

深圳方位智联科技有限公司

地址：深圳市宝安区新安街道润智研发中心 2 栋 13 楼

电话：077-26647589

传真：0755-26402618

邮箱：support@fanvil.com

官网：www.fanvil.com

## 1 修改历史

---

序号	版本	发布时间
1	2.4.5.1	2021.8.2
2	2.4.10.2	2022.2.11
3	2.4.12.5	2023.2.13
4	2.4.13.x	2023.11.17
5	2.x.x.x	2024.6.14
6	2.12.20.x	2025.5.19
7	2.12.24.x	2026.4.17

## 2 Release 版本 2.12.24.x

型号	软件版本号	备注
X305	2.12.24.4	
H3W/H5W	2.12.24.4	
H2U V2	2.12.24.1	
H1	2.12.24.4	
H4	2.12.24.4	

### 2.1 功能添加

1. 新增呼叫转移功能（仅X305）
2. 新增夜间巡视记录功能（仅X305）
3. 新增SOS快捷键类型（仅X305）

### 2.2 功能优化

1. 优化无线按键支持更多的类型(仅X305)
2. 优化OpenVPN支持上传TLS auth key证书
3. 优化LCD支持立即下发静态部署
4. 优化自动部署逻辑支持每次更新配置都可以应用成功
5. 优化紧急呼叫轮询机制（仅X305）
6. 优化拨号页面去掉拨号页面白色背景（仅H5W）
7. 优化语言支持乌克兰语
8. 优化侧键添加医护类型选项（仅X305）

### 2.3 Bug 修复

1. 修复OpenVPN无法上传TLS auth key证书问题
2. 修复外放铃声音量小的问题（仅H2U-V2）
3. 修复WiFi连接不稳定问题（仅H3W）
4. 修复部分设备偶现获取不到IP地址的问题（仅H4）
5. 修复来电振铃铃音尾音问题（仅H2U-V2）
6. 修复特殊情况下组播无法接收的问题
7. 修复无法接收短消息问题（仅H5W）
8. 修复设备与FDMCS连接不稳定问题（仅H2U-V2）

## 2.4 新增功能描述

### 1. 新增呼叫转移功能

X305话机在通话中，增加呼叫转移功能，包括盲转、出席转、半出席转

### 2. 新增夜间巡视记录功能


为实现护士巡视工作的数字化监管，拟采用“一房双设备”部署方案（每房间配置X305 主机与 KT10 无线按钮）。

- **操作流程：** 护士进入房间后，通过触发无线按钮（KT10）完成到场打卡。
- **系统联动：** 操作信号实时同步至 A320 管理平台，自动更新巡视状态并生成检查记录，供管理层实时查看与核验

### 3. 新增SOS快捷键类型

**功能描述：** 新增一个快捷键类型为SOS的按键类型，当按下后会对配置的号码进行SOS紧急呼叫，为保证报警人的安全，在进行SOS报警通话时将禁用扬声器且话机保持在待机界面，进行完全无感的通话

**设置实现：** 进入话机网页-【快捷键】-【侧键】-【记忆键】进行设置，点击设置即可在话机上进行应用



## 3 Release 版本 2.12.20.x

---

型号	软件版本号	备注
X305	2.12.20.6	
H3W/H5W	2.12.20.4	
H2U V2	2.12.20.2	
H1	2.12.20.1	

### 3.1 功能添加

1. 新增屏保多图片轮播功能（仅H5W）
2. 侧键、HELP 按键支持多号码呼叫（仅X305）

### 3.2 功能优化

1. 优化 433 无线按键功能（仅 X305）
2. 优化证书上传大小限制
3. 优化 Power Saving 功能

### 3.3 Bug 修复

1. 修复 Wi-Fi 连接异常问题
2. 修复无屏话机进入拨号界面时 Dsskey 无法呼叫的问题

## 4 Release 版本 2.x.x.x

---

型号	软件版本号	备注
H3W/H5W	2.4.13.6	
X305	2.12.2.15	

### 4.1 功能添加

1. 添加内置默认 WiFi ssid 的功能

## 5 Release 版本 2.4.13.x

---

型号	软件版本号	备注
X3V/H3W/H5W	2.4.13.x	

### 5.1 功能优化

1. 优化了 Tr069 功能
2. 优化了呼叫等待功能。

## 6 Release 版本 2.4.12.5

---

型号	软件版本号	备注
X3V/H3W/H5W	2.4.12.5	

### 6.1 功能添加

1. 添加克罗地亚语
2. 添加日语
3. 兼容 PortSIP PBX Call Park 功能

### 6.2 功能优化

1. 优化 DNS 查询方式
2. 优化法语翻译文件
3. 优化自动部署相关问题
4. 优化从其他 Dsskey 界面返回 Dsskey Home 界面的时间
5. 优化话机收到 Cancle 带 Reason 字段的来电作为已接来电记录在通话记录中
6. 扩充 LDAP 服务器地址字数限制

### 6.3 Bug 修复

1. 修复话机网页升级Dsskey 图标帮助信息提示有误问题
2. 修复话机副屏上的 LED 灯不会跟随副屏页数更改的问题
3. 修复使用网络电话本时出现异常的相关问题
4. 修复话机在WiFi 下通话不稳定的问题
5. 修复话机在特殊服务器下 STUN 关闭仍发送 STUN 包的问题
6. 修复话机使用手柄建立通话存在接听延迟的问题

## 7 Release 版本 2.4.10.2

---

型号	软件版本号	备注
X3V/H3W/H5W	2.4.10.2	

### 7.1 功能添加

1. 话机支持网页升级开机 logo 图片
2. 话机添加防降级功能
3. 话机支持显示Uboot 版本信息

### 7.2 功能优化

1. 优化联系人相关翻译问题
2. 优化酒店话机WiFi 驱动问题，支持自动调整频偏功能
3. 优化话机默认关闭 TR069 提示音的问题

### 7.3 Bug 修复

1. 修复话机 LCD 显示 Wi-Fi MAC 地址与话机实际获取到 Wi-Fi MAC 地址不符的问题
2. 修复话机同时使用WiFi和有线网时提示 IP 冲突的问题

## 8 Release 版本 2.4.5.1

---

型号	软件版本号	备注
X3V	2.4.5.1	

### 8.1 功能添加

1. 新增本地 6 方会议
2. 网络页面添加 Wi-Fi IP 、Wi-Fi SSID 、Wi-Fi MAC 字段

### 8.2 Bug 修复

1. 修复话机开启 lan 口 vlan 后不能转发不带 tag 的包的问题
2. 修复某些情况下话机会自动切换到信号较弱的 AP 上的问题
3. 修复开启 group ring, 来电铃声只能从耳机振铃的问题
4. 修复导入已连接Wi-Fi 的配置文件, 话机不能自动连接的问题
5. 修复话机在某些情况下偶现搜索不到Wi-Fi 的问题

### 8.3 配置参数

1. 新增节能模式

功能	配置文件	允许值	默认值	行为	描述
节能模式	Intelligent Power Saving: 0 (默认为 1)	0 or 1	1	开启或关闭	话机网页->电话设置->功能设定->节能模式->开启或关闭 Power Saving (默认开启)