



## Release Note

版本号：2.12.52

适用型号：i504/i504W/i506W

日期：2026.1.6



## 目录

---

目录.....	2
<b>1 修改历史.....</b>	<b>3</b>
<b>2 Release 版本 2.12.52.....</b>	<b>4</b>
2.1 功能添加.....	4
2.2 功能改进.....	4
<b>3 Release 版本 2.12.51.....</b>	<b>5</b>
3.1 功能添加.....	5
3.2 功能改进.....	5
3.3 bug 修复.....	5
<b>4 Release 版本 2.12.50.8.....</b>	<b>6</b>
4.1 功能添加.....	6
<b>5 Release 版本 2.12.50.4.....</b>	<b>7</b>
5.1 功能添加.....	7
5.2 功能改进.....	7
5.3 bug 修复.....	7
<b>6 Release 版本 2.12.48.12.6.....</b>	<b>8</b>
6.1 功能添加.....	8
6.2 功能改进.....	8
<b>7 Release 版本 2.12.45.10.....</b>	<b>9</b>
7.1 功能添加.....	9
7.2 bug 修复.....	9

## 1 修改历史

---

序号	版本	发布时间
1	2.12.45.10	2024.9.20
2	2.12.48.12.6	2024.11.8
3	2.12.50.4	2025.7.4
4	2.12.50.8	2025.8.4
5	2.12.51	2025.11.3
6	2.12.52	2026.1.6

## 2 Release 版本 2.12.52

---

型号	软件版本号	备注
i504/i504W/i506W	2.12.52	

### 2.1 功能添加

1. 支持通过 FCMS 修改门禁设备的开门密码，并同步更新至室内机，进一步提升系统安全性。
2. 桌面支持自定义设置静音功能

### 2.2 功能改进

1. 快捷键呼叫支持群呼

### 3 Release 版本 2.12.51

---

型号	软件版本号	备注
i504/i504W/i506W	2.12.51	

#### 3.1 功能添加

1. 添加呼梯功能
2. 添加西班牙语、乌克兰语

#### 3.2 功能改进

1. 优化门铃触发时的界面提示
2. 安防模式支持设置延迟生效

#### 3.3 bug 修复

1. 修复在 FCMS 下设备通话时出现的声音卡顿、音质不佳的问题
2. 修复监控第三方门禁设备时开门导致设备异常重启的问题
3. 修复与某些 PBX 配合使用时，视频通话画面不显示的问题
4. 修复 RTSP 监控相关问题

## 4 Release 版本 2.12.50.8

---

型号	软件版本号	备注
i504/i504W/i506W	2.12.50.8	

### 4.1 功能添加

1. 支持通过 FCMS 远程配置设备
2. 支持呼叫管理机及物业管理员 APP

## 5 Release 版本 2.12.50.4

---

型号	软件版本号	备注
i504/i504W/i506W	2.12.50.4	

### 5.1 功能添加

1. 新增屏保图片轮播功能
2. 支持中文输入法
3. 支持自定义设置待机桌面功能和图标
4. 支持通话中自定义设置开门按钮功能
5. 支持未接来电自动抓图功能
6. 支持在监控时进行开门和呼叫功能
7. 新增监控超时自动退出功能
8. 支持将快捷键界面作为默认待机桌面
9. 新增安防模式，支持设置在家、离家、夜间模式

### 5.2 功能改进

1. 改进网页端联系人支持搜索功能
2. 支持通过网页设置监控和开门
3. 支持波兰语、阿拉伯语

### 5.3 bug 修复

1. 修复某些证书文件升级失败的问题
2. 修复输入口触发后设备持续响铃无法结束的问题

## 6 Release 版本 2.12.48.12.6

---

型号	软件版本号	备注
i504/i504W/i506W	2.12.48.12.6	

### 6.1 功能添加

1. 兼容 FCMS，可通过 FCMS 进行管理设置，减少用户操作。和 Fanvil Link APP 配合使用，实现远程开门、监控等功能，为用户带来更便捷的使用体验。
2. 支持通过 FDMCS 进行诊断，获取设备信息
3. 支持自动发现功能，自动发现局域网的门禁设备，自动配置

### 6.2 功能改进

1. 支持通过网页一键导出调试信息

## 7 Release 版本 2.12.45.10

---

型号	软件版本号	备注
i504/i504W/i506W	2.12.45.10	

### 7.1 功能添加

1. 添加韩语

### 7.2 bug 修复

1. 修复建立通话后对端设备听到的声音小的问题
2. 修复无线按键触发铃声时，铃声有 pop 音的问题
3. 修复短路输入触发相关问题
4. 修复通过网页截图慢的问题