



Release Note

版本号：2.12.24.1/2.12.6.6

适用型号：H4W, H6W

日期：2026.04.09



目录

目录.....	2
1 修改历史.....	3
2 过渡版本 2.12.24.1/2.12.6.6.....	4
3 Release 版本 2.12.6.9.....	5
3.1 功能改进.....	5
3.2 Bug 修复.....	5
4 Release 版本 2.12.6.x.....	6
4.1 功能添加.....	6
4.2 功能改进.....	6
4.3 Bug 修复.....	6

1 修改历史

序号	版本	发布时间
1	2.12.6.x	2024.11.18
2	2.12.6.9	2025.06.19
3	2.12.24.1/2.12.6.6	2026.04.09

2 过渡版本 2.12.24.1/2.12.6.6

型号	软件版本号	备注
H4W, H6W	H4W: 2.12.24.1 H6W: 2.12.6.6	

对于 H4W 型号，从低版本（2.12.6.9 版本及之前的版本）升级至 2.12.24.2 及以上版本，需遵循两步升级流程：先升级至过渡版本 2.12.24.1，再升级至目标版本。

对于 H6W 型号，从低版本（2.12.6.9 版本及之前的版本）升级至 2.12.24.2 及以上版本，需遵循两步升级流程：先升级至过渡版本 2.12.6.6，再升级至目标版本。

3 Release 版本 2.12.6.9

型号	软件版本号	备注
H4W, H6W	2.12.6.9	

3.1 功能改进

1. 优化桌面快捷键显示文本长度

3.2 Bug 修复

1. 修复特殊情况下设备卡住问题
2. 修复 Power Saving 后背光问题
3. 修复上传 DSS 图标文件失败问题
4. 修复无法连接隐藏 Wi-Fi 问题
5. 修复网页无法配置“主叫信息显示方式”问题

4 Release 版本 2.12.6.x

型号	软件版本号	备注
H4W, H6W	H4W: 2.12.6.5 H6W: 2.12.6.6	

4.1 功能添加

1. 添加 Wi-Fi AP 功能，最多支持 5 个终端。

4.2 功能改进

1. 改进屏保下图片轮播功能。
2. 改进 Dsskey 相关功能。

4.3 Bug 修复

1. 修复设备注册到 3CX 服务器后出现的 UI 界面卡顿问题。
2. 修复设备恢复出厂或重启后，首次建立通话偶现反应慢的问题。
3. 修复 WiFi 连接相关问题。