



Release Note

版本号：2.12.53.6

适用型号：i504/i504W/i506W/i554/i554W/i556W/i564/i564W/i566W

日期：2026.6.10



目录

目录.....	2
1 修改历史.....	3
2 Release 版本 2.12.53.6.....	4
2.1 功能添加.....	4
2.2 功能改进.....	4
2.3 bug 修复.....	4
3 Release 版本 2.12.53.1.....	5
3.1 功能添加.....	5
3.2 功能改进.....	5
3.3 bug 修复.....	5
4 Release 版本 2.12.52.....	6
4.1 功能添加.....	6
4.2 功能改进.....	6
5 Release 版本 2.12.51.....	7
5.1 功能添加.....	7
5.2 功能改进.....	7
5.3 bug 修复.....	7
6 Release 版本 2.12.50.8.....	8
6.1 功能添加.....	8
7 Release 版本 2.12.50.4.....	9
7.1 功能添加.....	9
7.2 功能改进.....	9
7.3 bug 修复.....	9
8 Release 版本 2.12.48.12.6.....	10
8.1 功能添加.....	10
8.2 功能改进.....	10
9 Release 版本 2.12.45.10.....	11
9.1 功能添加.....	11
9.2 bug 修复.....	11

1 修改历史

序号	版本	发布时间
1	2.12.45.10	2024.9.20
2	2.12.48.12.6	2024.11.8
3	2.12.50.4	2025.7.4
4	2.12.50.8	2025.8.4
5	2.12.51	2025.11.3
6	2.12.52	2026.1.6
7	2.12.53.1	2026.5.8
8	2.12.53.6	2026.6.10

2 Release 版本 2.12.53.6

型号	软件版本号	备注
i504/i504W/i506W	2.12.53.6	
i554/i554W/i556W/i564/i564W/i566W	2.20.8	

2.1 功能添加

1. 支持通过 FCMS 添加第三方摄像头，并在室内机上进行实时监控查看。

2.2 功能改进

1. 优化呼叫管理中心功能，支持与 FCMS 配合使用。
2. 优化 KIT 功能，支持自动发现局域网内方位门禁设备和室内机设备。
3. 支持通过 HTTP API 设置安防模式，并在安防模式变更后上报至服务器。

2.3 bug 修复

1. 修复门铃输入触发后记录显示在安防记录的问题。
2. 修复自动部署修改监控配置后配置未生效的问题。
3. 修复通话过程中开门按钮自定义名称显示异常的问题。

3 Release 版本 2.12.53.1

型号	软件版本号	备注
i504/i504W/i506W	2.12.53.1	

3.1 功能添加

1. 待机桌面新增安防模式设置，支持在家、离家、夜间、撤防四种模式。
2. 新增 SOS 紧急呼叫功能
3. 新增呼叫管理中心功能

3.2 功能改进

1. 优化呼梯功能，新增呼梯结果页面展示，提升用户体验

3.3 bug 修复

1. 修复门口机群呼室内机时，在其他设备接听后，对应室内机超时无法进入屏保的问题
2. 修复待机桌面偶现触屏无响应的问题

4 Release 版本 2.12.52

型号	软件版本号	备注
i504/i504W/i506W	2.12.52	

4.1 功能添加

1. 支持通过 FCMS 修改门禁设备的开门密码，并同步更新至室内机，进一步提升系统安全性。
2. 桌面支持自定义设置静音功能

4.2 功能改进

1. 快捷键呼叫支持群呼

5 Release 版本 2.12.51

型号	软件版本号	备注
i504/i504W/i506W	2.12.51	

5.1 功能添加

1. 添加呼梯功能
2. 添加西班牙语、乌克兰语

5.2 功能改进

1. 优化门铃触发时的界面提示
2. 安防模式支持设置延迟生效

5.3 bug 修复

1. 修复在 FCMS 下设备通话时出现的声音卡顿、音质不佳的问题
2. 修复监控第三方门禁设备时开门导致设备异常重启的问题
3. 修复与某些 PBX 配合使用时，视频通话画面不显示的问题
4. 修复 RTSP 监控相关问题

6 Release 版本 2.12.50.8

型号	软件版本号	备注
i504/i504W/i506W	2.12.50.8	

6.1 功能添加

1. 支持通过 FCMS 远程配置设备
2. 支持呼叫管理机及物业管理员 APP

7 Release 版本 2.12.50.4

型号	软件版本号	备注
i504/i504W/i506W	2.12.50.4	

7.1 功能添加

1. 新增屏保图片轮播功能
2. 支持中文输入法
3. 支持自定义设置待机桌面功能和图标
4. 支持通话中自定义设置开门按钮功能
5. 支持未接来电自动抓图功能
6. 支持在监控时进行开门和呼叫功能
7. 新增监控超时自动退出功能
8. 支持将快捷键界面作为默认待机桌面
9. 新增安防模式，支持设置在家、离家、夜间模式

7.2 功能改进

1. 改进网页端联系人支持搜索功能
2. 支持通过网页设置监控和开门
3. 支持波兰语、阿拉伯语

7.3 bug 修复

1. 修复某些证书文件升级失败的问题
2. 修复输入口触发后设备持续响铃无法结束的问题

8 Release 版本 2.12.48.12.6

型号	软件版本号	备注
i504/i504W/i506W	2.12.48.12.6	

8.1 功能添加

1. 兼容 FCMS，可通过 FCMS 进行管理设置，减少用户操作。和 Fanvil Link APP 配合使用，实现远程开门、监控等功能，为用户带来更便捷的使用体验。
2. 支持通过 FDMCS 进行诊断，获取设备信息
3. 支持自动发现功能，自动发现局域网的门禁设备，自动配置

8.2 功能改进

1. 支持通过网页一键导出调试信息

9 Release 版本 2.12.45.10

型号	软件版本号	备注
i504/i504W/i506W	2.12.45.10	

9.1 功能添加

1. 添加韩语

9.2 bug 修复

1. 修复建立通话后对端设备听到的声音小的问题
2. 修复无线按键触发铃声时，铃声有 pop 音的问题
3. 修复短路输入触发相关问题
4. 修复通过网页截图慢的问题