



版本号: 2.6.12.330

适用型号: A308i_Broadcast & Intercom System

日期: 2026.04.24



目录

| | |
|--------------------------------------|----------|
| 1 修改历史 | 3 |
| 2 Release 版本 2.6.12.330 | 4 |
| 2.1 功能添加 | 4 |
| 2.2 功能优化 | 4 |
| 2.3 BUG 修改 | 5 |
| 2.4 新增功能描述 | 5 |



1 修改历史

| 序号 | 版本 | 发布时间 |
|----|------------|------------|
| 1 | 2.6.12.330 | 2026.04.24 |

2 Release 版本 2.6.12.330

| 型号 | 软件版本号 | 备注 |
|-----------------------------------|------------|----|
| A308i_Broadcast & Intercom System | 2.6.12.330 | |

2.1 功能添加

1. 支持 TLS1.3
2. 网页电话本添加搜索功能
3. 新增支持乌克兰语、阿拉伯语、西班牙语、波兰语

2.2 功能优化

1. 优化支持视频预览全屏开门
2. 优化支持 LCD/WEB 设置视频通话显示模式
3. 优化支持网页导入限制呼入名单/允许呼入名单
4. 优化允许导入不同分组的相同联系人
5. 优化次要 DNS 地址为 4.4.4.4
6. 优化移除 TLS 1.0/1.1
7. 优化网页 UI 显示
8. 优化 WIFI 连接的稳定性


2.3 BUG 修改

1. 修复 IP 通话时无视频预览画面的问题
2. 修复话机偶现无法获取 IPV6 地址的问题
3. 修复屏保状态下，无论 SIP 是否注册成功都显示“未注册”的问题
4. 修复管理分机的型号名称错误地显示为 IP 地址，且对这些分机喊话和广播均无声的问题

2.4 新增功能描述

1. 网页电话本添加搜索功能

功能描述：支持话机网页搜索电话本内联系人



设置实现：无需设置，输入联系人搜索即可